

ANEXO A ALBUM FOTOGRAFICO VEGETACIÓN



Fotografía 1: Vista del trazado existente en el área correspondiente al comienzo de la rectificación del trazado.



Fotografía 2: Torres correspondientes al Vértice 0 (VA0, VC0 y VE0), inicio de la modificación del trazado.



Fotografía 3: Vista del área donde transcurrirá el nuevo trazado de las líneas eléctricas. A mano derecha se observa la Ruta 24 Chuquicamata – Tocopilla.



Fotografía 4: Vista de las líneas eléctricas actualmente existentes.



Fotografía 5: Individuo de *Solanum sitiens* encontrada en fondo de quebrada.



Fotografía 6: Individuo de *Adesmia atacamensis* (allaval) encontrada en forma dispersa y discontinua a lo largo del área prospectada.